

屏東區營業處 108年度大用戶座談會



屏東區營業處

誠信 關懷 服務 成長



提案討論



屏東區營業處

誠信 關懷 服務 成長



提案討論

- **案由一**、停電時間是否可以安排在星期日
停電及停電時間控制在4~5小時

提案用戶:

輔英科技大學附設醫院

回覆部門:

工二課

提案內容:

因醫院是救人的地方，人命關天絕對不可停電，雖有發電機應急但時間也不能過長，最擔心發電機故障，就無電力可使用，希望貴公司儘量縮短停電時間，謝謝。



屏東區營業處

誠信 關懷 服務 成長



提案討論

• 案由一、

本處說明如下:

1、本(108)年4月4日預定施工停電一案係輔英科技大學附設醫院申請桿線遷移工程，停電施工地點位於東港中山路、光復路口一帶，因商家、辦公大樓、學校、醫院可停電時間不一，原排定4/4停電施工，因貴院有病人開刀故取消另行安排。

2、經聯絡陳豐緒組長，瞭解其需求後，向其說明本案擬以分段停電方式以減少對貴院影響，停電時減為4小時，另停電日期仍需取得鄰近用戶同意並提早通知貴院以利安排。





提案討論

- **案由二**、建請將屏199縣道供應牡丹水庫電力系統線路地下化，以維持牡丹石門等地區穩定供電。

提案用戶:

自來水公司牡丹給水廠

回覆部門:

規劃課

提案內容:

牡丹淨水場及水庫取水站電力不穩定，不定時發生跳電，因牡丹屬山區且受特殊氣候影響，經常吹落山風，建議供電線路能早日地下化。





提案討論

- **案由二、**

本處說明如下：

1、經評估該路段饋線恆石線(NJ28)主要係提供車城鄉溫泉路溫泉飯店及牡丹水庫用電所需，因該區易遭特殊氣候(落山風)影響，108年截至4月底止恆石線(NJ28)共跳脫4次，原因大多為架空線路遭外物碰觸導致饋線跳脫停電(2次)，且莫蘭蒂颱風來襲時部分電桿亦有倒斷情形，目前相關設備皆已復舊並強化既有桿基線路妥。





提案討論

- **案由二、**

本處說明如下：

2、綜上所述，該路段雖屬本公司公告架空區，因考量其必要性已於107年主動規劃該區部分(屏199縣道統埔路～溫泉路長約2.7公里)線路下地工程，投資金額共約4千8百萬元，相關管路潛挖工程預定於今(108)年施作；另為減少外物碰觸架空線路導致停電事故，將依樹木生長周期增加樹修作業，並持續加強供電設備紅外線巡檢及維修，以減少停電事故，提高供電可靠度。

3、為避免颱風天災等不可抗力因素導致停電事故，建請用戶自備發電機以減少停電造成之損失。





感謝聆聽 敬請指教



屏東區營業處

誠信 關懷 服務 成長